

Identification

Identifiant	02SIS06353
Nom usuel	TMPE
Adresse	5 rue du Val de Marne
Lieu-dit	
Département	AISNE - 02
Commune principale	PAVANT - 02596
Caractéristiques du SIS	<p>L'entreprise TMPE, spécialisée dans le traitement de surface, essentiellement d'électro zingage et d'application de peinture époxy, a fait l'objet d'une liquidation en 1998.</p> <p>La surface du site concernée est estimée à 16.200 m² dont 6.000 m² de bâti (bâtiments industriels et anciens logements).</p> <p>Les campagnes de surveillance des eaux souterraines permettent de mettre en évidence l'absence d'impact en amont du site et un impact en cyanures, fer, sulfates, métaux et solvants chlorés au droit du site et en aval hydraulique.</p> <p>Les recherches historiques et documentaires ainsi que la visite de site approfondie avec les anciens employés a permis de retracer les différentes activités menées au droit du site et confirmer la présence de 24 aires potentiellement contaminées.</p> <p>La délimitation et la localisation des sources sols qui alimentent la pollution des eaux souterraines est en cours (décembre 2017).</p> <p>Site à responsable défaillant, l'ADEME a été missionnée par différents arrêtés préfectoraux pour la réalisation de travaux d'office.</p> <p>En décembre 2017, l'intervention de l'ADEME est toujours en cours.</p>
Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	<p>Références :</p> <p>"Etude hydrogéologique et surveillance de la qualité de l'eau souterraine - Rapport de fin d'étude" ADEME (ref: 8F165901 - janvier 2010)</p> <p>"Surveillance des eaux souterraines et recherche des sources de pollution" TAUW (pour le compte de l'ADEME) (ref : P001-1249052-CAJ-V02 - août 2017)</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	PIC0205965	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC0205965
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	02.0013	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=02.0013

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection Pollution avérée, délimitation du panache en cours. (ADEME)

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 720755.0 , 6872603.0 (Lambert 93)

Superficie totale 15921 m²

Perimètre total 925 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
PAVANT	AB	78	06/12/2017
PAVANT	AB	418	06/12/2017
PAVANT	AB	539	06/12/2017
PAVANT	AB	94	06/12/2017
PAVANT	0D	1617	06/12/2017
PAVANT	AB	540	06/12/2017

Documents
