

Identification

Identifiant	02SIS06342
Nom usuel	ETS JOUVE-BRION
Adresse	7, rue Ferdinand Buisson
Lieu-dit	
Département	AISNE - 02
Commune principale	CHAUNY - 02173
Caractéristiques du SIS	<p>Le site est une ancienne fonderie ayant été utilisée pour le dépôt de ferrailles et métaux divers. Le site n'est plus exploité depuis 1993. Le diagnostic initial des sols a révélé la présence de plomb et d'hydrocarbures.</p> <p>Les travaux de réhabilitation du site ont été entrepris par la collectivité locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - réseau d'assainissement, - construction d'un parking, - construction d'un Hôtel des impôts . <p>Après travaux, des polluants métalliques restent présents dans les remblais entre 1 et 2 m de profondeur. Par ailleurs, au niveau d'un point noir (pollution HCT lourds) qui a fait l'objet d'excavation jusqu'à 1m50 de profondeur, les analyses en HCT en fonds de fouille indiquent 27000 mg/kg de MS.</p>
Etat technique	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
Observations	<p>Site actuellement occupé par un centre des finances publiques, l'ensemble des anciens bâtiments a été démoli.</p> <p>Ce site n'appelle pour le moment plus d'action de la part de l'inspection des installations classées. Cependant, il convient de le conserver en mémoire au cas où interviendrait un fait nouveau de nature à remettre en cause les éléments précités.</p> <p>Documents de références :</p> <p>"Assistance environnementale à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de la friche Jouve à Chauny - Compte rendu final des opérations" - INERIS (ref DRC-03-41585/DESP-R01 de décembre 2003)</p>

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Etablissement public - BRGM	Base BASIAS	PIC0200888	http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=PIC0200888
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	02.0007	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=02.0007

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 716202.0 , 6945921.0 (Lambert 93)

Superficie totale 5507 m²

Perimètre total 437 m


Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CHAUNY	AD	85	05/12/2017
CHAUNY	AD	73	05/12/2017
CHAUNY	AD	74	05/12/2017
CHAUNY	AD	75	05/12/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 02SIS06342



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 02SIS06342