

Identification

Identifiant	02SIS06360
Nom usuel	ZICKEL DEHAITRE
Adresse	11 avenue de REIMS
Lieu-dit	
Département	AISNE - 02
Commune principale	SOISSONS - 02722
Caractéristiques du SIS	Le site, qui s'étend sur 5 ha, a été occupé depuis 1852 par une fonderie de fonte qui a cessé son activité en 1982.

En 2001, dans l'optique de la revente du terrain, la société Zickel Dehaitre a fait réaliser un diagnostic et une étude simplifiée des risques.

Les analyses des eaux souterraines en aval hydraulique ont montré des teneurs en chlorure de vinyle supérieures aux valeurs de constat d'impact pour un usage non sensible. Les sondages de sol ont également mis en évidence des dépassements ponctuels en plomb et en arsenic.

Un diagnostic approfondi a été réalisé en septembre 2003. Il a permis d'identifier deux sources de pollution. Il s'agit de sols contenant de l'arsenic et du plomb, relevés en faibles concentrations sauf dans la zone de S2 située au sud du site, et d'eaux souterraines contenant des composés organo-halogénés volatils (COHV). Un diagnostic complémentaire de novembre 2003 a conclu que les composés organo-halogénés ne pouvaient être imputés au site.

La société Zickel Dehaitre a été radiée en décembre 2003.

Etat technique	Site nécessitant des investigations supplémentaires
Observations	Le site a été racheté par la SARL PMS en 2003. L'ensemble des bâtiments présents sur le site a été démoli.

Sources/ref :

"Evaluation environnementale du site Zickel Dehaitre à Soissons" ANTEA (ref A24090/B d'octobre 2001)

"Diagnostic approfondi de l'ancien site Zickel Dehaitre à Soissons" ANTEA (ref A317202/B de septembre 2003)

"Diagnostic approfondi de l'ancien site Zickel Dehaitre à Soissons - Note relative aux compléments réalisés sur le site" ANTEA (ref A32395/A de novembre 2003)

Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	02.0039	http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=02.0039

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques avérés

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 724300.0 , 6919855.0 (Lambert 93)

Superficie totale 48979 m²

Perimètre total 1231 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
SOISSONS	CL	55	06/12/2017
SOISSONS	CL	14	06/12/2017


Documents

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 02SIS06360



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 02SIS06360